

| 序号 | 单位名称 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 责令整改期限 |
|----|-------------------|-----------|----------|---------------|--------|
| 1 | 上海应用技术大学 | 2019/1/3 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 2 | 上海城建职业学院 | 2019/1/4 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 3 | 上海茂益涂料有限公司 | 2019/1/28 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 45天 |
| 4 | 东胜化学（上海）有限公司 | 2019/1/28 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2019/2/15 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 6 | 上海商学院 | 2019/2/20 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 7 | 上海电装燃油喷射有限公司 | 2019/2/22 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 8 | 上海冠兴投资有限公司 | 2019/2/28 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 9 | 普洛栢商务信息咨询（上海）有限公司 | 2019/3/5 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 30天 |
| 10 | 上海天坛助剂有限公司 | 2019/3/8 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 11 | 亚东石化（上海）有限公司 | 2019/3/8 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 12 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 2019/3/25 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 13 | 上海胜星树脂涂料有限公司 | 2019/3/25 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 14 | 上海阳森精细化工有限公司 | 2019/3/25 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 15 | 上海清松制药有限公司 | 2019/3/27 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 30天 |
| 16 | 上海中锂实业有限公司 | 2019/4/2 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 17 | 上海保立佳新材料有限公司 | 2019/4/2 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 18 | 上海彩星化工有限公司 | 2019/4/2 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 19 | 阿拉丁试剂（上海）有限公司 | 2019/4/2 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 20 | 上海澳凡涂料有限公司 | 2019/4/10 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 21 | 上海藤仓化成涂料有限公司 | 2019/4/10 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------|----------|---------------|-----|
| 22 | 上海南化工业气体有限公司 | 2019/4/10 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 23 | 上海惠广精细化工有限公司 | 2019/4/16 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 24 | 上海申光食用化学品有限公司 | 2019/4/16 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 25 | 上海井上高分子制品有限公司 | 2019/4/16 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 26 | 上海中西三维药业有限公司 | 2019/4/23 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 27 | 上海新华联制药有限公司 | 2019/4/23 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 28 | 帝斯曼维生素（上海）有限公司 | 2019/4/23 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |
| 29 | 上海康达新能源材料有限公司 | 2019/4/23 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 30 | 凯惠药业（上海）有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 31 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 32 | 荣卫新材料科技（上海）有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 33 | 上海康美特科技发展有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 34 | 中远海运化工物流有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 35 | 中外运化工国际物流有限公司 | 2019/5/7 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 36 | 上海润志实业有限公司 | 2019/5/15 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 37 | 上海万溯药业有限公司 | 2019/5/15 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 38 | 上海优创化学品有限公司 | 2019/5/15 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 39 | 达塔（上海）仓储服务有限公司 | 2019/5/15 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 40 | 阿法埃莎（中国）化学有限公司 | 2019/5/15 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 41 | 晨光科慕氟材料（上海）有限公司 | 2019/5/21 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 42 | 大日精化（上海）化工有限公司 | 2019/5/21 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 43 | 上海荣建化工厂 | 2019/5/21 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 60天 |

| | | | | | |
|----|--------------------|-----------|----------|---------------|-----|
| 44 | 上海玻尔化学试剂有限公司 | 2019/5/21 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 45 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 2019/5/30 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 46 | 佩特化工（上海）有限公司 | 2019/5/30 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 47 | 上海巴世夫化工涂料有限公司 | 2019/5/30 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 48 | 马肯依玛士（上海）标识科技有限公司 | 2019/6/4 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 49 | 码科泰克（上海）探伤设备有限公司 | 2019/6/4 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 50 | 碧梦技（上海）复合材料有限公司 | 2019/6/4 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 51 | 爱思帝达耐时（上海）驱动系统有限公司 | 2019/6/4 | 防雷装置检测情况 | 未发现防雷隐患 | / |
| 52 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 2019/6/4 | 防雷装置检测情况 | 发现部分防雷隐患，责令整改 | 30天 |